

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Шахтинская керамика»

Утверждаю

Представитель по доверенности
ООО «Шахтинская керамика»
№92 от 06.12.2022



Ильин С.Н.

2023г.

МЕТОДИКА ПРИЕМКИ ПОДДОНОВ ПЛОСКИХ ДЕРЕВЯННЫХ

Дата введения в действие «__» _____ 2023г.

Согласовано

Согласовано

Зам. директора по производству

Руководитель службы закупок сырья и материалов

согласовано
электронно Чернокнижников М.В.
«08» февраля 2023г.

согласовано
электронно Костин А.А.
«08» февраля 2023г.

Согласовано

Согласовано

Руководитель службы терминальной
обработки и хранения

Руководитель СКК

согласовано
электронно Геращенко А.Г.
«07» февраля 2023г.

согласовано
электронно Романченко В.В.
«08 02» 2023г.

Приемка поддонов на материальном складе:

Приёмщик:

- **Кладовщик** склада вспомогательных материалов

Порядок приемки

1. По прибытию грузовика производится разгрузка партии поддонов кладовщиком склада вспомогательных материалов.
2. В случае забраковки партии поддонов вызывается специалист службы закупок сырья и материалов и составляется акт забраковки по форме М-7 и поддоны возвращаются поставщику.

Правила приемки поддонов на материальном складе.

- 1) Приемка поддонов должна производиться партиями от 100 до 1000 шт. В состав партии входят поддоны одного типоразмера, изготовленные по одной технологии из материалов одного вида, единовременно принимаемые на склад.
- 2) Проверку геометрических размеров и качества сборки поддонов проводят визуально (во время разгрузки поддонов из разных пачек и в разных частях автотранспорта). В случае отклонений от утвержденного чертежа – выполняются замеры несоответствующих элементов поддона. В случае несоответствия хотя бы одного поддона проводится проверка удвоенного количества поддонов.
- 3) Контроль внешнего вида, качества древесины и сборки поддонов проводят визуально по ГОСТ 33757-2016 «Поддоны плоские деревянные. Технические требования» (условные обозначения деталей поддона приведены на чертеже, рисунок 1). Поддоны, не соответствующие утвержденному чертежу, признаются не соответствующими ГОСТ без контрольных замеров.
- 4) В случае обнаружения в поддоне расстройство узлов соединения (просветов между элементами), с отходом одной детали от другой более чем на 2 мм, поддон признается непригодным к использованию. Определяется визуально, поддон должен находиться в транспортном пакете, в просвете между конструктивными элементами в самом узком месте величина зазора не должна превышать 2 мм.

Допустимое количество забракованных поддонов на партию определяется исходя из таблицы:

| Количество поддонов в партии | Максимально-допустимое количество забракованных поддонов в партии |
|------------------------------|---|
| 0-100 | 4 |
| 101-200 | 8 |
| 201-300 | 12 |
| 301-400 | 16 |
| 401-500 | 20 |
| 501-600 | 24 |
| 601-700 | 28 |
| 701-800 | 32 |
| 801-900 | 36 |
| 901-1000 | 40 |

По достижению предельного количества забракованных поддонов приемка поддонов прекращается и вызывается представитель службы закупок сырья и материалов для извещения поставщика о составлении акта забраковки.

Технические требования приемки поддонов

- 1) Деревянные детали поддона должны быть изготовлены из пиломатериалов хвойных или лиственных пород древесины. Не допускается изготовление поддонов из тополя.
- 2) Деревянные детали поддонов должны быть без пороков: острого обзола, проросли, гнили, механических повреждений и инородных включений. Тупой обзол допускается на двух кромках каждой детали при условии, что он не должен быть более 15 мм. Тупой обзол не допускается при применении дуба, в других породах на наружных кромках крайних досок настила и основания.
- 3) Доски должны быть цельными. В каждой доске допускается одна глубокая (сквозная) трещина длиной не более ширины доски вдоль волокон древесины.
- 4) Шашки должны быть изготовлены из целого куска древесины или одного куска древесной прессованной массы. В шашках допускаются только пластевые трещины усушки.
- 5) Сучки диаметром до 10 мм не учитывают. Допускаются сросшиеся сучки. Диаметр сучка не должен превышать 1/4 ширины доски на поперечных досках и 1/3 ширины доски – остальных досках.

- 6) Геометрические размеры должны соответствовать требованиям приложения 1 (рис. №1; №2; №3).
- 7) Не допускается: разность длин диагоналей поддона более 10 мм; отклонения поверхности настила поддона от плоскостности свыше 5 мм; уступы между элементами настила поддона по высоте на лицевой стороне более 2 мм.
- 8) Соединение деревянных деталей поддонов должно производиться гвоздями, согласно утвержденным чертежам, согласно приложения №1, рис. 1,2,3, при длине навинтованной части не менее 75 %. Расстояние между гвоздями должно быть не менее 1/3 ширины доски.

Общий процент забракованных поддонов, осуществлённых визуальным осмотром всей партии товара не должен превышать 4% от общей партии. В противном случае, товар подлежит возврату поставщику.

Приемка поддонов в цеху.

Приёмщик:

- **Наладчик оборудования керамического производства**

Порядок приемки:

- 1) Проверка поддонов производится при перемещении со склада ТМЦ в цех, визуально.
- 2) Поддон должен визуально соответствовать чертежу (см. приложение 1, рис.1; рис.2; рис.3) т.е. иметь соответствующие пропорции и количество досок.
- 3) Не допускаются поддоны несоответствующие **техническим требованиям приемки поддонов.**
- 4) Поддоны, не отвечающие данным требованиям, выбраковываются для восстановления и возвращаются на материальный склад.

| Код | Обозначение | Наименование | Ед | Примечание |
|-----|-------------|---|----|------------|
| | | Документация | | |
| 42 | | Сборочный чертеж | | |
| | | Детали | | |
| 54 | 1 | Доска настила и основная | 9 | |
| | | 22*2.0*100 ±3.0; 0.1*100*3.0 | | |
| 54 | 2 | Доска поперечная | 3 | |
| | | 22*2.0*100 ±3.0; 0.1*100*3.0 | | |
| 54 | 3 | Шпиль | 9 | |
| | | 7*1.0*100 ±3.0; 0.1*100*3.0 | | |
| | | Стандартные изделия | | |
| 4 | | Гвоздь винтовой четырехрядной фосфатированной | | |
| | | 4.5*90 | | |
| 5 | | Гвоздь винтовой четырехрядной | | |
| | | 3.5*60 | | |




Рисунок 1. Чертеж поддона допущенного к приемке на ООО «Шахтинская керамика»
 Приложение №1 к методике приемки поддонов

| № | Код | Наименование | Материал |
|----|-------------|--|----------|
| 54 | 1847.00.001 | Доска настилка крайняя 22*2.0*100±3.0*1200*3.0 | 2 |
| 54 | 1847.00.002 | Доска настилка промежуточная 22*2.0*100±3.0*1200*3.0 | 2 |
| 54 | 1847.00.003 | Доска настилка средняя 22*2.0*145.3*0*1200*3.0 | 1 |
| 54 | 1847.00.004 | Доска настилка поперечная 22*2.0*145.3*0*0*3.0 | 3 |
| 54 | 1847.00.005 | Малая шпика 7*1.0*100±3.0*145.3.0 | 6 |
| 54 | 1847.00.006 | Доска основание крайняя 22*2.0*100±3.0*1200*3.0 | 2 |
| 54 | 1847.00.007 | Доска основание среднее 22*2.0*145.3*0*1200*3.0 | 1 |
| 54 | 1847.00.008 | Большая шпика 7*1.0*145.3*0*145.3.0 | 3 |
| | | Стандартные изделия | |
| 9 | | Гвоздь винтовой четырехгранный фосфатированный 4 5x50 | |
| 10 | | Гвоздь винтовой четырехгранный 3 5x60 | |




Рисунок 2. Чертеж поддона допущенного к приемке на ООО «Шахтинская керамика»
Приложение №1 к методике приемки поддонов

Согласованно:

Начальник СКК

Романченко В.В.

Руководитель службы складской логистики

Бекетов В.В.

Руководитель службы железнодорожной логистики

Кочетов С.В.




Рисунок 3. Чертеж поддона допущенного к приемке на ООО «Маркинский кирпич»

Глоссарий

Прорость – зарастающая или заросшая рана, сопровождающаяся радиальной щелевидной полостью, как правило, заполненная остатками коры и омертвевшими тканями, сопровождается развитием в прилегающей древесине засмолка, грибных ядровых пятен и полос, ядровой гнили.

Обзол – часть боковой поверхности бревна, сохранившаяся на обрезном пиломатериале или детали.

Тупой обзол – обзол, занимающий часть ширины кромки пиломатериала.

Острый обзол – обзол, занимающий всю ширину кромки пиломатериала.

Кромка – любая из двух противоположных более узких продольно опиленных поверхностей обрезного пиломатериала.

Засмолок – участок древесины хвойных пород, обильно пропитанный смолой. В пиломатериалах просмоленные участки значительно темнее окружающих их нормальной древесины и просвечивают в тонких материалах.

Наружная трухлявая гниль – бурая трещиноватая гниль, возникающая преимущественно как в заболонной, так и ядровой части лесоматериалов, при их неправильном длительном хранении под воздействием сильных дереворазрушающих грибов.

Пласть – любая из двух противоположных более широких продольных поверхностей пиломатериала, а также любая продольная поверхность пиломатериала с квадратным сечением.

Пластевая трещина – боковая трещина, выходящая на пласть или на пласть и торец.